

## Merkblatt zu Aufgebot für ÜK für Produktionsmechaniker EFZ Fachrichtung Wärmebehandlung

---

Kursdaten	Block 1: 11.10. – 13.10.2011 Block 2: 15.11. – 17.11.2011 Block 3: 21.02. – 23.02.2012 Block 4: 10.04. – 12.04.2012
Kurstage	4 x 3 Tage
Kursbeginn	1. Kurstag: 08.30 - 17.00 Uhr Alle weiteren Tage gemäß Stundenplan, in der Regel 08.00 – 17.00 Uhr.
Kursort	4622 Egerkingen, Güterstrasse 3 (im roten Zwischengebäude, 1. Etage, der Härterei Gerster AG)
Kurskosten	Sind vom Lehrbetrieb vor Beginn des 1. Kurses d.h. bis 30. September 2011 auf das Konto des SVW einzuzahlen.
Vom Lernenden mitzubringen	- Schreibzeug, Notizpapier, Taschenrechner - Buch Wärmebehandlung des Stahls von V. Läßle (Europa Lehrmittel) - Schutzbrille, Sicherheitsschuhe und Überkleid (für Tätigkeiten im Betrieb)  Unterlagen zum Lehrgang inkl. Lern- und Leistungsdokumentation werden am Kurs abgegeben.
Mittagessen	In Gigis-Kantine (Firma Dörfli) zu Lasten des Kursteilnehmers z.Zt. Fr. 16.- / Mahlzeit (inkl. Getränke und Kaffee)
Absenzen	Der ÜK ist obligatorisch und muss grundsätzlich besucht werden. Absenzen werden nur in zwingenden Ausnahmefällen wie Krankheit oder Unfall bewilligt. Mitteilung an Konrad Stalder, Tel. 062 388 70 50. Eventuelle Daten-Kollisionen mit der Berufsschule sind rechtzeitig und im Voraus zu bereinigen. Dem ÜK muss Vorrang gewährt werden.
ÜK-Kompetenznachweis	Wird dem Lernenden nach dem 4. Block übergeben und muss dem Lehrmeister zur Einsicht ausgehändigt werden.
An- und Rückreise	Die Härterei Gerster AG liegt ca. 300 m westlich vom Bahnhof Egerkingen und ist problemlos mit den ÖV's erreichbar.
Unterkunft	Bei Bedarf kann im Hotel Egerkingen ein Zimmer zu speziellen Konditionen reserviert werden (muss über das Sekretariat der Härterei Gerster AG erfolgen).

